

## **NOTA DA INSERIRE IN FATTURA NEL CASO DI FORNITURA DI VETRATE DI GRANDI DIMENSIONI ESPOSTE DA EST A OVEST PASSANDO PER IL SUD**

**Le moderne vetrate ad alta efficienza energetica possono subire delle rotture spontanee da shock termico qualora si creino sulle lastre delle situazioni differenziate di temperatura.**

**Per evitare questo problema dovete evitare le seguenti situazioni:**

- affissione di autoadesivi o fogli sui vetri esposti al sole
- tendaggi scuri che vengono posizionati ad una distanza inferiore ai 30 cm dal vetro soprattutto se coprono solo parzialmente la vetrata
- divani/poltrone e/o arredamento posizionati davanti al vetro ad una distanza inferiore ai 60 cm.
- flussi di aria calda o fredda (generati da condizionatori o faretto) indirizzati direttamente sulla superficie vetrata
- strutture, manufatti o piante posizionati direttamente davanti alla vetrata delle che possano causare ombre puntuali
- porte o le finestre scorrevoli esposte ai raggi solari diretti lasciate in posizione sovrapposta

**Eventuali rotture spontanee dei vetri causate da queste situazioni non sono coperte dalla responsabilità del fabbricante**